

125-19.61

Santiago de Cali, 30 de diciembre de 2019

CACCI 7301

**INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA  
CACCI 3732 DC-60-2019**

**Radicación 2019EE0078190 de julio 7 de 2019 CGR**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas irregularidades administrativas en el Municipio de Obando-Valle, inherentes al mantenimiento del vehículo Volkswagen siglas 30-0157 y placa GQX 819 detectado en visita de campo a la Estación de Policía de Obando el cual se encuentra sin uso, pese a que se aprobó una inversión de \$13'270.000 para su reparación.

La presente denuncia se interpuso ante la Contraloría General de la Republica y remitida por competencia a este ente de control fiscal.

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana inicialmente solicitando información y posteriormente mediante visita fiscal al Municipio de Obando, para tal fin comisiono a un técnico adscrito a esta Dirección.

De la visita fiscal realizada al Municipio se obtuvo el siguiente resultado con relación a la denuncia:

## **1. INTRODUCCIÓN**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en cumplimiento de su función Constitucional, la misión institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.

Es por esto que se realiza el análisis de la denuncia y se solicita la información relacionada en el tema de la misma, a la Administración Municipal de Obando- Valle, para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se comisionó un técnico operativo, adscritos a la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, para la realización de la Comisión, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y toda la documentación e información recopilada de la entidad, para atender la siguiente denuncia:

No.	ASUNTO
DC - 60 2019	Traslado hallazgo mantenimiento vehículo panel Volkswagen sigla 30-0157 detectado en visita de campo a la estación de policía de Obando - Valle, evidenciando que el vehículo de placas GQX-819 asignado a dicha estación se encuentra sin uso alrededor de un año por problemas mecánicos, pese a que en acta de comité de Orden Público No. 3 del 27/09/2017 del FONSET (Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana) se aprobó inversión de \$13.270.000 para su reparación.

Y proceder a la revisión documental requerida a la entidad, con el fin de dar a conocer al denunciante los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos.

## 2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana, procede a dar trámite a la denuncia ciudadana DC-60-2019 trasladada por la Contraloría General de la Nación, el 3 de julio de 2019 mediante el CACCI 3732, con el fin de investigar Presuntas irregularidades en el Municipio de Obando relacionadas con recursos invertidos al Mantenimiento y reparaciones realizados al vehículo panel asignado a la policía nacional de placas Volkswagen GQX-819 identificada con la sigla 30-0157.

## 3. LABORES REALIZADAS

Para atender la Denuncia Ciudadana antes citada, se solicitó información a la Administración municipal:

- ✓ *Acta de comité de Orden Público No. 3 del 27/09/2017*
- ✓ *Solicitud de contrato o prestación de servicio por el cual se realizó el mantenimiento al vehículo de placas JGX - 819.*
- ✓ *Identificación en presupuesto de los recursos para la ejecución del mantenimiento realizado.*
- ✓ *Solicitud de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y Orden de pago objeto del mantenimiento.*

Lo anterior con el fin de verificar las presuntas irregularidades referidas por denuncia trasladada al ente de control, dicha información se suministró por la administración en medio física y magnética.

Se hizo presencia en las instalaciones de la Alcaldía Municipal propiamente en el despacho del Alcalde siendo atendido por el Alcalde Oscar Marino Badillo Medina y de igual manera se hizo presencia en las instalaciones del Comando de la Policía Nacional del mismo municipio siendo atendido por el Intendente Jeisson Díaz Valencia quien se encontraba encargado de la Estación de Policía, con la finalidad de ponerles en conocimiento el motivo de la visita por parte de la comisión, comunicándole que se allego denuncia trasladada por parte de la Contraloría General de la Nación al ente de control

sobre presuntas irregularidades relacionadas con recursos invertidos al Mantenimiento y reparaciones realizados al vehículo panel Volkswagen asignado a la Policía nacional de placas GQX-819 identificada con la sigla 30-0157.

#### 4. RESULTADO DE LA VISITA

Para el análisis de la información y situación expuesta en la denuncia ciudadana es preciso poner en contexto lo siguiente:

Se indago sobre las causas que han originado el no funcionamiento del vehículo panel Volkswagen de placas GXQ-819 identificada con la sigla 30-0157, asignado a la estación de policía del Municipio de Obando, a lo que El señor Intendente Jeisson Díaz Valencia quien está encargado de la Estación de Policía de Obando manifiesta que según información de la Teniente Yeimi Alexandra Miranda Chaparro, comandante de la estación este vehículo se encuentra estacionado en el comando desde la fecha en la que ella ingreso como comandante de la estación, que desde ese entonces este vehículo no se ha puesto en funcionamiento, que en la estación no existe documento alguno que evidencie que tipo de mantenimiento fue el que se le realizo a dicho vehículo.

En tal sentido se procedió a efectuar la revisión de los documentos requeridos a la Administración Municipal, para poder establecer qué tipo de mantenimiento fue el que se realizó al precitado vehículo, identificando que el mantenimiento consistió en:

cantidad	concepto	costo/uni	costo/total
1	kid reparacion motor	5.660.000	5.660.000
1	panoramico frontal	750.000	750.000
1	retoque de lamina y pintura y calcomanias	980.000	980.000
1	mano de obra reparación motor	800.000	800.000
1	servicio de rectificadora	1.200.000	1.200.000
1	reparación sistema de frenos	1.150.000	1.150.000
1	reparación suspensión delantera	890.000	890.000
1	reparación suspensión trasera	770.000	770.000
2	ejes delanteros	1.070.000	1.070.000
	costo toal		<b>13.270.000</b>

A si mismo se efectuó la revisión completa al expediente, y se estableció que inicialmente este es un contrato de mínima cuantía y que para tal fin este contaba con la totalidad de los requisitos exigidos en la norma, se revisaron los informes de supervisión del contrato siendo estos consecuentes con las labores realizadas, de igual manera se solicitó a la oficina de tesorería los soportes que justificaban la cancelación del presente contrato y no

presentaron inconsistencias ajustándose en los términos de requerimiento y expedición de los mismos.

Que para brindar una mayor claridad en el tema objeto de visita se pudo obtener la declaración por escrito del Ex - Comandante de la Policía del Municipio de Obando, para ese entonces el señor Carlos Lenis, quien era la persona encargada de la estación para la época y responsable del vehículo al cual se le efectuaron las reparaciones descritas en el cuadro anterior, haciendo este las aclaraciones correspondientes al estado en el que se fue recibido el vehículo panel Volkswagen de sigla 30-0157 con placas GXQ-819, así:

*Santiago de Cali, 23 de diciembre de 2019*

Señores:

Contraloría del Valle del Cauca

Asunto: arreglo vehículo 30-0157

Cordial saludo,

*El presente oficio les informo mi actuación como comandante de la Estación de Policía Obando, en contrato de arreglo del vehículo oficial de siglas 30-0157 tipos panel Volkswagen, que fue autorizado por la alcaldía de Obando.*

*El valor total del arreglo fue de \$ 13.270.000 m/cte. Este contrato fue ejecutado por SEQUITE Nit 31480107-7, la entrega del vehículo se demoró porque una de las piezas que se requería no se encontraba cotizada dentro del contrato, por lo que el valor de esta pieza fue asumido por el suscrito. Una vez se tuvo el vehículo listo, se hizo la respectiva entrega del vehículo, el día 26 de septiembre de 2018, esta se encuentra radicada En el libro de población de la Estación Policía Obando, la anotación fue realizada por el IJ. SANPEDRO, quien era el Sub-comandante de la Estación, para esta situación anexo fotografías del día de la entrega.*



*Como se observa en las fotografías, el vehículo se hizo lavar en Cartago Valle y luego se entregó en perfecto estado y funcionamiento en la Estación de Policía Obando, como lo muestran las fotografías, donde se puede ver al comandante de ese momento pasando su respectiva revista para recibirlo.*

*Después de este momento en el año 2019 en la semana del 9 de mayo, se recibo una llamada de la alcaldía donde me indican que han interpuesto una queja porque el vehículo había sido entregado en mal estado, es de aclarar que para este momento ya el vehículo había sido recibido y revisado a conformidad y que yo Carlos Alfonso Lenis ya me encontraba en mi asignación de retiro y que no tenía nada que ver con esto, pero sin embargo tome contacto con los ejecutores del contrato, y me indicaron que enviarían al Técnico Andrés para revisar el respectivo vehículo que se encontraba en la Estación de Policía Obando, allí el Técnico reviso el vehículo y se percató que este no tenía ningún daño y que no encendía porque no tenía batería (aclaro que la batería no se encontraba cotizada en el contrato), fuera de esto se verificaron los niveles de agua y aceite y se pudo percatar que sensor de agua estaba desconectado y esto hacia que marcara error. Todo esto fue enviado en un video a la secretaria del Gobierno para que ellos lo archivaran en el respectivo folio como evidencia del estado de vehículo y poder dar cierre y contestación a la Contraloría.*

*Es de agregar que al vehículo se le arreglo la cojinería, los telescopios de la puerta trasera, las pastillas de frenos del vehículo y brillada de las farolas delanteras, ninguno de estos arreglos estaban dentro del contrato, pero se realizaron para*

tener un trabajo final adecuado para la Estación, todo lo anterior fue gestionado por el suscrito, además en averiguación con SEQUITEC, me puede enterar que los comandantes no han realizado ninguna reclamación de garantía por escrito a esta empresa, que este debería ser el conducto regular del comandante de turno.

Atentamente,

CARLOS ALFONSO LENIS  
Subcomisario en uso de buen retiro.  
C.C. 94.273.218 de la Unión Valle.

Que para corroborar lo expuesto por el señor Carlos Alfonso Lenis se revisó el libro de anotaciones que reposa en el comando con la finalidad de establecer la fecha de salida del vehículo y su estado al momento de ser ingresada de nuevo al comando observándose lo siguiente:

Fecha de retiro del vehículo para ser trasladado al municipio de Cartago y realizar la reparación.

	FECHA	HORA	ASUNTO	ANOTACIONES
e del señor	18-03-17	11:33	viene del folio 54	la salida del vehículo panel de sigla 30-0157
de				para el taller en cartago teniendo en
vil a				cuenta que se encuentran fuera de servicio
-0597				es llevada por el señor Shony Cardona
do, sin				cc. 1-088.255.174 de pereira en el
Baniol				vehículo cama baja de placa VCV868 de
sta,				Serviguas cartago, sale sin novedad
8 movi)				realiza anotación PT: Eskin Restrepo Bmto
8 movi)				Comandante de guardia de turno.
8 movi)	18-03-17	11:33	Anotación	

Fecha de ingreso del vehículo en buen estado y funcionando para ser entregado de nuevo en el comando.

16-09-15	2609151240	contratación	de la obra de pintura de la construcción de que el señor SC. Luis Rendón
			carlos quien se encuentra en repa-
			se presenta una instalación de
			crisis con el vehículo panel. en la
			unidad de siglas 30-0157 con placa
			GXQ 818 la cual se encuentra
			en reparación en la ciudad de
			Cartago, la cual se encuentra en
			funcionamiento en presencia
			del señor 17-0000000000
			Victor y el suscrito 17-0000000000
			por lo que se sugiere

Para la vigencia 2017 quien ejercía el cargo de Secretario de Gobierno del Municipio de Obando era Eliana Rendón Rendón, quien ejerció las funciones de supervisora del contrato, y ratificando en sus informes de supervisión que el vehículo si se le realizaron los mantenimientos descritos y se fue entregado en las condiciones establecidas en el contrato.

## 5. CONCLUSIONES

De todo lo antes expuesto se puede inferir que el vehículo panel Volkswagen identificado con la sigla 30-0157 y placas GXQ – 819, asignado a la Policía Nacional del Municipio de Obando Valle del Cauca, que se le fue realizado el mantenimiento y reparación, aprobados mediante el Acta de Comité de Orden Público No. 003 del 27 de septiembre de 2017, por \$13.270.000, si se fue llevado a cabo y que con fundamento en la visita realizada al Municipio de Obando y a la estación de Policía del mismo municipio, a las indagaciones e inspecciones realizadas y verificación de los documentos mencionados en el cuerpo del informe, no existe observación alguna con respecto a los trabajos ejecutados al precitado vehículo y que este se fue entregado perfecto estado y correcto funcionamiento por parte de la administración municipal y el funcionario encargado del vehículo el señor Carlos Alfonso Lenis.

Se pudo evidenciar que el vehículo objeto de la visita ha permanecido estacionado en el comando del Municipio de Obando y no se ha puesto en funcionamiento en razón a que no cuenta con el respectivo SOAT y su revisión Tecno Mecánica, al igual que carece de una batería para su funcionamiento, gastos que se deberán asumir por la Policía Nacional y de este manera poner en operación dicho vehículo que es de vital importancia para el orden y la seguridad del Municipio de Obando.



Se anexa CD con cuatro (4) videos que evidencian que el vehiculo de placas GQX -819 objeto de la visita si se encuentra funcionando.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-60-2019.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Se remite copia de este informe al Municipio de Obando-Valle, con el fin de que la administración tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico [participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co](mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co) o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS  
Director Operativo de Participación Ciudadana

Copia: CACCI 3732 DC-60-2019  
[contactenos@obando-valle.gov.co](mailto:contactenos@obando-valle.gov.co)

*Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada*