

125-19.61

Santiago de Cali, 07 de julio de 2016

CACCI 4506

Señor
FREDY JARAMILLO TASCON
Carrera 6 # 4-55
San Pedro -Valle

ASUNTO: Informe Final Respuesta a Queja Ciudadana CACCI 614 QC-03- 2016
Solicitud 1162592 PQD

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la queja ciudadana del asunto, relacionada con presuntas irregularidades en ACUAVALLE S.A, inherentes a la contaminación del agua sobrante de la quebrada Artieta en el municipio de San Pedro-Valle ,a causa del derrame de cloruro de hierro, sustancia toxica y corrosiva de coloración rojiza que impide el consumo humano, sin que a la fecha ACUAVALLE tome los correctivos para subsanar el daño.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la queja ciudadana, solicitando el apoyo técnico a la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente para realizar la Visita al sitio en mención que presuntamente contamina el agua para el consumo humano.

De la visita realizada al sitio se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las quejas, denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.

Es por esto que se realiza la presente visita y se solicita la información relacionada con el tema de la queja a los funcionarios responsables, para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se encargó de efectuar la visita la Directora Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda la documentación e información recopilada, así como lo observado en el sitio de la quebrada.

El resultado final de la visita es consolidado en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del quejoso.

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ingeniera Marcela Meneses procede a dar trámite a la queja ciudadana QC-03-2016, con base en el correo electrónico remitido el día 26 de enero de 2016 según CACCI- 614, por parte del Señor Freddy Jaramillo Tascón, consistente en presuntas irregularidades por el impacto ambiental que se está generando en la Quebrada Artieta, debido a la descarga de un vertimiento que se encuentra ubicado aguas abajo del puente que comunica la Vereda Belén .

3. LABORES REALIZADAS

En atención a la solicitud de apoyo técnico se realizó la visita al municipio de San Pedro-Valle, efectuando un recorrido por las orillas de la quebrada Artieta, encontrando aguas arriba del puente que conduce a la Vereda Belén en la margen derecha un vertimiento, el cual está realizando cambios en las características físicas del agua y sus componentes.

Se procedió a sostener dialogo con el señor Freddy Jaramillo Tascón , quien manifestó sus preocupaciones respecto a la posible contaminación de que viene siendo objeto la fuente hídrica, de igual forma se recopilo información entregada por el Señor Jaramillo.

Se realiza verificación visual de la posible afectación y se registra mediante fotos.

4. RESULTADOS DE LA VISITA

Con fundamento en la verificación visual del sitio de la presunta contaminación, se observa efectivamente la descarga de un vertimiento de líquido a la fuente hídrica conocida como quebrada Artieta, aguas arriba del puente que conduce a la Vereda Belén en el municipio de San Pedro-Valle.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a la visita realizada este vertimiento afecta las propiedades físicas (estética) del agua y sus componentes.

Por este motivo se remitieron copias de lo observado a la autoridad ambiental encargada de proteger los recursos naturales y realizar el control sobre los vertimientos a fuentes hídricas y otros ecosistemas (CVC) según CACCI 1109 de febrero 18 de 2016 y se solicitó información a la autoridad ambiental respecto de las actuaciones realizadas que busquen reparar los daños que se están presentando.

Así mismo se escribió al alcalde municipal para que ejerza un mayor control a este tipo de impacto ambiental.

La Directora Ambiental Territorial DAR Centro sur de la CVC con sede en Buga, mediante oficio de marzo 8 de 2016 informa que realizó visita evidenciando que la situación persiste, en consecuencia procederá mediante acto administrativo a la imposición de unas obligaciones tendientes a solucionar esta situación, lo anterior debido a que la descarga corresponde a efluentes del acueducto municipal, por lo que no se puede generar la imposición de medidas preventivas ya que se vería comprometida la prestación del servicio público y de acueducto para el casco urbano del municipio de San Pedro.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Queja Ciudadana QC-03-2016, la cual podrá ser archivada una vez se cumpla con el trámite de comunicación y/o información a los interesados de los resultados finales de la misma.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la queja y atentos a cualquier aclaración.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada.

Atentamente,

(Original Firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS

Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 614 QC-03– 2016
freddyjaramilloabogado@gmail.com

Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada